

SIPPT - site d'Outremeuse

Rapport de visite du 22 mars 2011
des bâtiments B2 et B3

À la demande de Monsieur Servais, je me suis rendu dans les locaux du 2ème étage du bâtiment B2. J'ai quelques recommandations à formuler.

Le graphe de la cage d'escalier

Je propose qu'une information soit donnée aux étudiants (et aux collègues) quant à la dangerosité de l'utilisation des bombes de peinture, à fortiori à l'intérieur des bâtiments, et quant à l'utilisation d'équipements de protection, qu'elle soit collective et/ou individuelle.

L'éclairage des locaux

Le système d'éclairage par TL est obsolète. Les appareils ne sont plus conformes avec les normes actuelles. Les appareils qui ne fonctionnent plus ne pourront être remplacés par les mêmes que ceux d'origine. Lors de la visite, certaines parties des locaux n'offrent plus un éclairage minimal de 300 lux.

Le système de chauffage

Certains radiateurs sont dépourvus de vanne (elles ont été retirées), qu'elles soient simples ou thermostatiques. Puis-je proposer qu'à la pose de nouvelles vannes, le bon fonctionnement de celles qui sont toujours installées soit vérifié.

Georges Mabile
Conseiller en prévention niv. 1